



Cliente / Utente **CASA RIPOSO (ESP)**
 Cod. Fiscale o Partita IVA
 Via /P.za **OSTERIALE**
 Città **S. MARTINO IN RIO** Provincia **RE**

Motivo della richiesta / Guasto dichiarato

ODL N. **LOLLI MASSIMO** Data della richiesta

RAPPORTO D'INTERVENTO

Copia Cliente

N. relazione: **#1243** Data compilazione: **12/10/2017**
 Descrizione apparecchiature: **ASOLCITORE** Codice: **ASA1** Matricola/N. di serie: **ELX** Marca: **ELX**
 Fuori garanzia Garanzia Richiamo Contratto di manutenzione
 Data fattura N. fattura

Difetti riscontrati e cause
 Codice difetto

Riparazioni eseguite: **Posizionamento addolcitore nel ripiano del forno con sostituzione della tubazione di carico acqua**

Riepilogo dell'intervento

Pezzi sostituiti					Voci di costo	
Denominazione	Codice	Costo un.	N.	Totale		
Valvola a 63			1		Diritto chiamata	€ 18.00
N. file 3/8			1		Ore lavorative ord.	N. 1 1/2 x €
					Ore viaggio	N. x €
					Ore lavorative str.	N. x €
					Km (andata/ritorno)	N. 20 x €
					Trasferta e pernottamento	€
					Totale costi	€
					Totale ricambi	€
					Totale imponibile	€
					Oneri fiscali (%)	€

Orari
 Mattino Pomeriggio
 Entrata Uscita Entrata Uscita
TOTALE GENERALE €

Il lavoro risulta di nostra piena soddisfazione e viene da noi preso in consegna senza riserve. Tel. 0522.333906 - Fax 0522.333932 Partita IVA 02482430358

Nuova SATIM SNC Timbro e Firma Cliente
 di GRISENDI SIMONA & C.
 VIA S. MORSE n. 3/1
 42122 - REGGIO EMILIA
 x *Luigi Maria*